

\*Colocar el control box en un lugar resguardado de cualquier peligro superficie plana y accesible. Fijar el control box utilizando los tornillos de provision M 4,2 largo 15 - 20 mm.

\*Unir los cables procedentes del motor electrico y de la bateria al control box SEGUN LA REPRESENTACION GRAFICA.

Unir los extremos de los cables a los pernos del control box. Uni los terminales a los cables de los mandos electricos.

Este aparato tiene garantia contra danos resultantes de un uso adecuado, por el periodo de un ano a partir de la fecha de compra con limitacion a la sustitucion gratuita de piezas defectuosas originalmente, por nosotros reconocidas, y que pudiesen perjudicar el correcto funcionamiento del aparato

La garantia no cubre danos causados por anomalia en el procedimiento de la instalacion. Lo trons No se asume ninguna responsabilidad de danos causados a personas o cosas por defectos originales o de averias en el aparato conseguites al uso. Para esta controversia es competencia del tribunal de MONZA.

**SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - PLAN DE BRANCHEMENT - ELEKTRISCHES SCHEMA - REPRESENTATION GRAFICA**

